

Taryfikator kar

Nr	Nieprawidłowość	Kara (PLN)
1	Fotografowanie lub filmowanie na terenie Spółki bez wymaganego zezwolenia	500
2	Niezapłozowanie wagonów lub składu wagonów	500
3	Przechodzenie pomiędzy spiętymi wagonami lub wejście na tor w czasie manewrowania taborem kolejowym	1 000
4	Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu na drogach zakładowych	500
5	Niestosowanie się do znaku STOP	500
6	Spowodowanie kolizji na drodze i uszkodzenie mienia należącego do Koksowni	1 000
7	Wymuszenie pierwszeństwa przejścia przed pracującym lub poruszającym się pojazdem np. podczas pracy ładowarki na składzie koksłu lub węgla. Wchodzenie w wygradzoną strefę pracy żurawia.	500
8	Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie zakładu (np. niezapięcie pasów bezpieczeństwa, przekraczanie dozwolonej prędkości, niestosowanie się do znaków drogowych, jazda bez włączonych świateł, parkowanie w miejscach niedozwolonych). Kara za przekroczenie prędkości: <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie o 11–20 km/h – 200 zł, • za każde kolejne 10 km/h powyżej tego zakresu – dodatkowe 100 zł. 	200
9	Nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku, niezabezpieczenie kół pojazdu, niezabezpieczenie kluczyków podczas załadunku lub nieużywanie podestów do wchodzenia/ schodzenia z naczepy	500
10	Transportowanie ładunku zasłaniającego w znacznym stopniu widoczność operatorowi wózka lub innego pojazdu	500
11	Eksploatacja żurawi urządzeń dźwignicowych, maszyn lub pojazdów przez osoby bez wymaganych uprawnień	1 500
12	Transport ładunku nad ludźmi lub w pobliżu stanowisk pracy bez zachowania zasady stożka bezpieczeństwa	1 000
13	Prowadzenie operacji podnoszenia za pomocą żurawi bez zatwierdzonego planu podnoszenia	500
14	Przebywanie pod zawieszonym ładunkiem, pomiędzy podnoszonym ładunkiem a konstrukcją lub wejście w strefę zagrożenia	500
15	Używanie zawiesia uszkodzonego, niewłaściwego lub bez aktualnego przeglądu	500
16	Używanie maszyn lub urządzeń bez dopuszczenia do eksploatacji, bez ważnego przeglądu lub uszkodzonych	500
17	Wykonywanie prac bez wymaganego polecenia na pracę (pisemnego lub elektronicznego)	2000



Nr	Nieprawidłowość	Kara (PLN)
18	Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia	2 000
19	Wykonywanie prac gazowo niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia	2 000
20	Wykonywanie prac w przestrzeni ograniczonej bez wymaganego zezwolenia	2 000
23	Użycie opakowania po produkcie spożywczym lub kosmetycznym jako opakowania dla substancji chemicznej	500
24	Użycie substancji chemicznej bez karty charakterystyki	500
25	Nieuprawnione wejście na teren infrastruktury produkcyjnej koksowni, obejmującej miejsca, w których znajdują się czynne urządzenia technologiczne oraz rurociągi przesyłowe mediów energetycznych, w szczególności: rozdzielnie, podstacje, baterie koksownicze, maszyny piecowe, nośnice transporterów taśmowych, wieżę węgla, składowiska koksu i węgla oraz cały obszar instalacji węglopochodnych. Samodzielne przemieszczanie się po terenie zakładu dopuszczalne jest wyłącznie głównymi drogami oraz wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.	1 000
26	Samowolne zdemontowanie zabezpieczeń maszyny (np. osłony lub wyłącznika krańcowego)	1 000
27	Niestosowanie wymaganych ubrań roboczych/ochronnych lub środków ochrony indywidualnej	500
29	Palenie wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych w miejscach objętych zakazem palenia	500
31	Naruszenie zasad systemu przepustkowego (np. używanie cudzej przepustki, używanie przepustki nieważnej lub jej podrabianie)	1 000
32	Wyniesienie lub próba wyniesienia z terenu Spółki materiałów, narzędzi lub urządzeń bez wymaganej dokumentacji	500
33	Wniesienie, posiadanie lub spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Koksowni	2 000
34	Składowanie odpadów bez wymaganej zgody	1000
35	Składowanie odpadów niezgodnie z przepisami/wymaganiami	1000
36	Wyrzucenie odpadów bez wymaganej zgodny	1000+ ew. koszty utylicacji
37	Wyciek, zanieczyszczenie terenu, gleby	2000



Muchowski