

	Data	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował:	18.05.2026	Sebastian Osadzin	<i>Sebastian Osadzin</i>
Uzgodniono:	18.05.2026	Mariusz Radło	<i>Mariusz Radło</i>
Sprawdził:	18.05.2026	Piotr Bargieł	<i>Piotr Bargieł</i>
Sprawdził:	18.05.2026	Magdalena Mucha	<i>Magdalena Mucha</i>
Zatwierdził:	18.05.2026	Marek Serafin	<i>Marek Serafin</i>

TYTUŁ: Instrukcja BHP i ochrony środowiska dla wykonawców zewnętrznych

PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI: Instrukcja określa tryb postępowania i zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz organizacji prac / usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Odlewników 20 - niezależnie od ich rodzaju, zakresu i czasu trwania.

OPIS POSTĘPOWANIA

I. Definicje

Wykonawca – podmiot który wykonuje prace zleczone przez Koksownię na terenie i na obiektach koksowni w Częstochowie.

Podwykonawca – podmiot realizujący prace zleczone przez Wykonawcę, na terenie Koksowni.

Koksownia – Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Kierownik Robót – osoba ze strony Wykonawcy wyznaczona do kierowania pracownikami oraz nadzoru procesu realizacji wykonywanych prac, która jest odpowiedzialna za całokształt BHP, PPOŻ. i OŚ podczas realizacji prac na terenie Koksowni.

Koordynator Robót – osoba ze strony Koksowni wyznaczona do koordynowania prac między pracownikami, maszynami Koksowni a pracownikami Wykonawcy – zgodnie z art. 208 Ustawy – kodeks pracy.

Wykonawcy, w zależności od wykonywanej pracy zostali zakwalifikowani do jednej z poniższych kategorii:

Kategoria 1 – Podmioty wykonujące prace w ramach zleceń/zamówień/umów zatrudnione do wykonania drobnych prac np. usługi doradcze, prace serwisowe sprzętu administracyjno-biurowego, oprogramowania, dostawy wyposażenia kontrolno-pomiarowego. W 1 kategorii mieszczą się też wizyty gości, klientów, dostawców, jednostek certyfikujących, inspekcje organów nadzoru, inne wizyty zorganizowane.

Kategoria 2 – Podmioty wykonujące prace w ramach jednorazowych zleceń/zamówień/umów, zaangażowane do wykonania konkretnych dużych projektów np. montaż urządzenia, budowa, rozbiórka, itp. Praca powyższych firm i jednostek odbywać się będzie na terenach wyznaczonych, wygradzonych oraz zamkniętych przed bezpośrednim dostępem pracowników Koksowni i innych osób.

Kategoria 3 – Podmioty na stałe współpracujące z Koksownią (zlokalizowane na terenie Koksowni lub poza nią) zatrudnione na podstawie umowy do wykonywania szczególnych zadań lub dostawy szczególnych usług na terenie Koksowni o charakterze ciągłym np. prace związane z utrzymaniem ruchu, prace produkcyjno-remontowe, prace porządkowe itp. Prace tej kategorii Wykonawców często lub stale realizowane są na obiektach czynnych technologicznie.

II. Wymagania określone w zakresie sporządzania umów.

1. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część każdej umowy, zlecenia lub zamówienia, na podstawie, których będą wykonywane roboty przez firmy obce. Instrukcja dostępna jest na stronie www.koksownianowa.pl
2. Obowiązek pobrania ze strony www.koksownianowa.pl, egzemplarza Instrukcji spoczywa na firmie zewnętrznej wykonującej na terenie Koksowni prace na podstawie umowy, zlecenia lub zamówienia.
3. Sporządzający umowę, zlecenie lub zamówienie bezwzględnie zobowiązany jest do doręczenia Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy, druku oświadczenia, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązuje się do:
 - ❖ przestrzegania obowiązujących w Koksowni przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska,
 - ❖ zapoznania wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Koksowni z treścią niniejszej instrukcji oraz instrukcjami przekazanymi w formie elektronicznej.

Powyższy dokument po zapoznaniu oraz podpisaniu przez Wykonawcę przekazywany jest przed rozpoczęciem prac do specjalisty branżowego odpowiedzialnego za realizację umowy, zlecenia lub zamówienia. Wzór oświadczenia ujęto w **Formularzu IZ 0003 F 01**.

4. Wykonawcy, którzy wykonują prace mające bezpośredni wpływ na oddziaływania środowiskowe Koksowni są zobowiązani do ścisłego przestrzegania instrukcji wykonywania pracy, dokumentacji technicznej danego urządzenia lub instalacji oraz warunków pozwolenia zintegrowanego obowiązującego wszystkie osoby pracujące pod nadzorem Koksowni,
5. Zobowiązuje się Wykonawców do zapobiegania w trakcie wykonywanych prac stratom mediów energetycznych, emisjom do powietrza, hałasowi i wytwarzaniu ścieków. W przypadku konieczności powstania tego typu oddziaływań w przypadku przyjętej i uzgodnionej z Koksownią technologii wykonania prac Wykonawcy są zobowiązani do maksymalnego ograniczania skali i czasu trwania tych oddziaływań środowiskowych.
6. Wykonawcy, którzy podczas realizacji swoich zadań będą stosować materiały niebezpieczne, stwarzające ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu, zużywać media energetyczne, wytwarzać emisje do środowiska, hałas lub ścieki są odpowiedzialni za prawidłowy nadzór nad takimi oddziaływaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przed rozpoczęciem prac wykonawcy (kategorii 1 i 2) zobowiązani są do przedstawienia do Biura Ochrony Środowiska listy planowanych oddziaływań środowiskowych w celu zapewnienia, że nie będą one wpływały na oddziaływania środowiskowe Koksowni i zgodność z pozwoleniem zintegrowanym i innymi uregulowaniami. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków ochrony środowiska, np. sorbentów przy pracach z materiałami niebezpiecznymi, środków ochrony przed emisją hałasu.
7. Wykonawcy, którzy podczas realizacji swoich zadań wytworzą odpady, są odpowiedzialni za prawidłowe gospodarowanie nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przed rozpoczęciem prac wykonawcy (kategorii 1 i 2) zobowiązani są do przedstawienia do Biura Ochrony Środowiska listy planowanych do wytworzenia odpadów w celu wyznaczenia bezpiecznego miejsca na ich tymczasowe gromadzenie. Wykonawca zobowiązany jest również do zabezpieczenia we własnym zakresie kontenerów, pojemników itd. do ich tymczasowego gromadzenia.
Ponadto wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania zleconych prac do stosowania środków technicznych, dobrych praktyk mających na celu zapobieganie i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.
8. Umowy podpisywane z firmami w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw muszą być opiniowane przez Kierownika Biura Ochrony Środowiska.



9. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisów i zasad BHP Koksownia wstrzyma czynności wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy lub też wstrzyma część lub całość prac na terenie Koksowni. Wstrzymanie czynności wymaga formy pisemnej wskazującej przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania.
10. W przypadku wyboru Wykonawców należących do kategorii:
- **kategoria 3:** preferowane są firmy posiadające certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg ISO 45001 oraz system zarządzania środowiskiem wg ISO 14001;
 - **kategoria 2:** preferowane są firmy posiadające wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg ISO 45001 oraz system zarządzania środowiskiem wg ISO 14001. System nie musi być certyfikowany. Preferowane są firmy posiadające wdrożone podstawowe procedury dot. bezpieczeństwa (m.in. ocenę ryzyka, reagowanie na awarie i wypadki przy pracy).

III. Wymagania w zakresie poruszania się firm zewnętrznych po terenie Koksowni.

1. **Wykonawców kategorii 1** obowiązują poniższe zasady.
- zapoznanie się z treścią Załącznika nr 1 do Instrukcji IZ 0003 zawierającej wymagania w zakresie BHP oraz informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Koksowni a także o najważniejszych zagrożeniach, a znajdującej się w widocznym miejscu na portierni / bramie / wadze.
 - pobranie oraz przechowywanie i okazywanie kontrolującemu przepustki jednorazowej.

Każdy pracownik zaliczający się do grupy 1 musi być odebrany z portierni/bramy przez pracownika Koksowni i wspólnie udają się do miejsca docelowego. W przypadku wizyty pracownika firmy serwisowej/gościa w działach znajdujących się w budynku biurowca zarządu, pracownik firmy serwisowej/gość, może udać się do tych działów po telefonicznym uzyskaniu zgody przez pracownika ochrony od przedstawiciela działu. (odbywa się to na portierni budynku biurowca).

Wszystkich Podwykonawców zatrudnionych przez wykonawcę obowiązują te same zasady co Wykonawcę. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy Podwykonawcy powinien uzyskać zgodę Koksowni, w celu uzyskania przepustek oraz ustalenia czasu trwania wykonywanych prac.

2. **Wykonawców kategorii 2** obowiązują poniższe zasady.
- Zobowiązani są do przedstawienia do wglądu przed rozpoczęciem prac, pracownikom Biura BHP następujących dokumentów (kserokopii) swoich pracowników:
- Oświadczenie – Formularz IZ 0003 – F01,
 - aktualnych uprawnień zawodowych, specjalistycznych szkoleń (np. do pracy na wysokości),
 - aktualnych badań lekarskich,
 - aktualnych szkoleń BHP,
 - dokumentacji oceny ryzyka dla wykonywanych prac oraz dokumentacji oceny ryzyka stwarzanego w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę, dla pracowników Koksowni,
 - listy maszyn, urządzeń i specjalistycznych narzędzi wwożonych na teren Koksowni, które są niezbędne do wykonania pracy z oświadczeniem o pełnej sprawności technicznej.

Każdy pracownik Wykonawcy musi posiadać przepustkę wejścia na teren Koksowni, która jest podstawą umożliwiającą poruszanie się po terenie zakładu pracy. Przy okazaniu przepustki pracownicy podmiotów świadczących usługi ochrony osób i mienia mają prawo do żądania okazania dokumentu tożsamości (z danymi identyfikacyjnymi i zdjęciem) w przypadku gdy przepustki nie są imienne.



Much

Ponadto pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie Koksowni muszą zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego dla pracowników Koksowni oraz uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez Biuro BHP oraz Biuro Ochrony Środowiska Koksowni w zakresie przewidzianym programem – **załącznik nr 2**. Fakt przeszkolenia pracowników Wykonawcy jest udokumentowany odpowiednim zapisem w Biurze BHP. Przepustka dla pracowników Wykonawców kategorii 2 i 3 może być wydana tylko i wyłącznie po ukończeniu szkolenia.

Wszystkich Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę obowiązują te same zasady co Wykonawcę. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy Podwykonawcy powinien uzyskać zgodę Koksowni, w celu uzyskania przepustek oraz ustalenia czasu trwania wykonywanych prac.

3. **Wykonawców kategorii 3** obowiązują zasady określone w pkt. 2 z zastrzeżeniem obowiązku przeszkolenia swoich pracowników oraz pracowników Podwykonawców ze zmian w przepisach wewnętrznych Koksowni oraz innych istotnych kwestii dotyczących BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian lub wystąpienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z wybranych zagadnień Wykonawcy zostaną poinformowani o tym fakcie na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku nowych pracowników Wykonawca jest zobowiązany do skierowania ich na szkolenia do Biura BHP oraz Biura Ochrony Środowiska Koksowni, wraz z wymaganymi dokumentami.

IV. Obowiązki ciążące na firmach zewnętrznych i pracownikach Koksowni w zakresie prawidłowej organizacji robót i świadczonych usług.

1. Pracownikom Wykonawców i Podwykonawców zabrania się wnoszenia, spożywania na teren Koksowni alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, a także palenia tytoniu w miejscach zabronionych. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
2. Pracownicy Wykonawców i Podwykonawców muszą przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących zasad, przepisów, norm i standardów BHP/Ppoż., a także regulaminów i zasad obowiązujących na terenie Koksowni. Zapoznanie z informacjami o zagrożeniach i ryzykach odbywa się podczas szkolenia BHP.
3. Pracownicy firm transportowych (kierowcy) wjeżdżając na teren Koksowni muszą posiadać i stosować obuwie ochronne z podnoskiem, hełm ochronny oraz kamizelkę odblaskową.
4. Wykonawcy (w razie konieczności np. w przypadku zmian mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy) muszą uczestniczyć w spotkaniach dotyczących organizacji bezpieczeństwa pracy, które będą odbywać się okresowo.
5. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie Koksowni jako tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnie chronionej jako niematerialny składnik majątku Koksowni pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia poufności ww. informacji zarówno przez siebie, jak również przez swoich pracowników oraz Podwykonawców.
6. Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie Koksowni poza wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi prowadzącymi do i z miejsca robót. Konieczność wejścia w miejsca nieobjęte zakresem robót należy każdorazowo zgłosić do Koordynatora robót, celem uzyskania zgody Koksowni.
7. Wykonawcy i Podwykonawcy kategorii 1 zobowiązani są do:
 - a) zapoznania się - przed przystąpieniem do pracy - z instrukcjami bezpiecznego użytkowania narzędzi, maszyn, urządzeń które są własnością Koksowni w przypadku korzystania z tych narzędzi, maszyn, urządzeń lub ich serwisowania,
 - b) posprzątania stanowiska na którym były wykonywane prace,
 - c) niezwłocznego zgłaszania wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego do nadzorującego pracę pracownika Koksowni,



- d) używania sprawnych urządzeń, narzędzi oraz maszyn,
 - e) w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej,
 - f) w przypadku poruszania się po terenie Koksowni pojazdami do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8. Wykonawcy i Podwykonawcy kategorii 2 zobowiązani są do:
- a) przystępowania do pracy w odzieży roboczej z nazwą lub logiem firmy, hełmach, obuwiu ochronnym z podnoskiem stalowym lub kompozytowym oraz w środkach ochrony indywidualnej wymaganych podczas wykonywania określonej pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Koksowni muszą używać kamizelek odblaskowych. Jeżeli ubranie robocze/ochronne posiada odpowiednio duże, widoczne elementy odblaskowe – zgodne z wymaganiami normy EN ISO 20471 - pracownicy Wykonawcy zwolnieni są z obowiązku stosowania kamizelek odblaskowych.
 - b) natychmiastowego zgłaszania każdego wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik, bezpośrednio przełożonemu, a ten z kolei winien zawiadomić Kierownika Zmiany Koksowni oraz Koordynatora robót.
 - c) Niezwłocznego zgłaszania zaobserwowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych bezpośrednio przełożonemu, a ten z kolei winien zawiadomić Kierownika Zmiany Koksowni.
 - d) oznakowania i wygradzenia miejsca robót a także utrzymywania go w porządku przez cały czas trwania prac.
 - e) natychmiastowego usunięcia rozsypanych i rozlanych substancji postępując zgodnie z Instrukcją BHP przy pracach z substancjami chemicznymi i/lub kartą charakterystyki.
 - f) sprzątanania terenu regularnie podczas wykonywania prac, jak również po ich zakończeniu. Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio składowanych elementów, materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania pracy.
 - g) poinformowania pracowników znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą,
 - h) podczas prowadzenia robót stwarzających szczególne zagrożenia dla zdrowia, przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcjach dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych,
 - i) wyłączenia przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządkowych itp., wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej, o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, chemicznym lub promieniotwórczym. Miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio oznakowane.
 - j) posiadania przy sobie przepustek podczas wykonywania pracy.
 - k) zarejestrowanie na bramie głównej sprzętu wnoszonego na teren Koksowni i/lub punkcie kontrolnym (punktach kontrolnych). Nie zastosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować brakiem zgody na wyniesienie sprzętu z terenu Koksowni.
 - l) uzyskania zgody na wniesienie substancji chemicznych (zwłaszcza niebezpiecznych) na teren Koksowni. Do wszystkich substancji niebezpiecznych należy posiadać na miejscu aktualne karty charakterystyk.
 - m) zapewnienia pracownikom dostępu do gaśnic, węży, zaworów, hydrantów i środków pierwszej pomocy.
 - n) prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem przez osoby nieuprawnione narzędzi oraz sprzętu.
 - o) przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną ppoż., a w szczególności zabronione jest używanie otwartego ognia oraz stosowanie innych czynników

mogących zainicjować zapłon w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo lub w strefach zagrożenia wybuchem;

- p) sprawdzenia stanu technicznego przed użyciem żurawi, dźwigów, wciągników, zawiesi i innych urządzeń podnoszących a także sprawdzenia czy posiadają dopuszczenie UDT, jeśli jest wymagane.
 - q) posiadania odpowiednich uprawnień podczas wykonywania prac związanych z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń.
 - r) prowadzenia prac w sposób niezagrażający pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy oraz pracownikom Koksowni, a także nie mające negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 - s) przedstawienia badań technicznych oraz gwarancji iż wszystkie pojazdy drogowe używane przy pracach są w dobrym stanie i są ubezpieczone. A także potwierdzenia iż wszyscy kierowcy posiadają odpowiednie i ważne prawo jazdy oraz żaden pojazd nie przewozi osób, chyba, że jest do tego przeznaczony.
 - t) w przypadku poruszania się po terenie Koksowni pojazdami do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 - u) postępowania zgodnie z instrukcjami Koksowni w przypadkach nie wymienionych w powyższej instrukcji (np. prace szczególnie niebezpieczne, postępowania w przypadku pożaru, awarie itp.)
9. **Wykonawcy i Podwykonawcy kategorii 3** zobowiązani są do:
- a) przestrzegania wszystkich wytycznych zawartych w punktach 1-8,
 - b) przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji wykonywania prac UR, remontowych, budowlanych, montażowych, rozbiórkowych bez wstrzymania ruchu zakładu,
 - c) niezwłocznego powiadamiania Koksowni o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, zagrożeniach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

V. Kontrole w miejscu wykonywanych prac

Pracownicy Biura BHP, Biura Ochrony Środowiska oraz inni upoważnieni pracownicy Koksowni odpowiedzialni za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez Wykonawcę/Podwykonawcę są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bez uprzedzenia, w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania zapisów (w tym także w formie audio-wizualnej) z tych wizyt.

Wykonawcy/Podwykonawcy na żądanie Biura BHP lub Biura Ochrony Środowiska mają obowiązek udostępnić dokumenty dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli.

Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas w/w wizyt, które sugerowałyby istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska naturalnego i infrastruktury Koksowni, mogą spowodować zatrzymanie robót. Wznowienie tych robót może nastąpić po wdrożeniu niezbędnych środków i zrealizowaniu czynności naprawczych.

VI. Odpowiedzialność karna – kary umowne

1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane działaniem swoich pracowników wykonujących prace na terenie Koksowni, w tym również za jego własnych Podwykonawców. W przypadku ujawnienia szkody Koksownia zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnie przewidzianych zarówno na drodze cywilnej, jak też karnej, w szczególności zgodnie z postanowieniami określonymi w Załączniku nr 3 – Taryfikatorze kar.
2. Wykonawca będzie obciążany karami umownymi wymienionymi w niniejszej instrukcji na podstawie noty wystawionej przez Koksownię. Brak zapłaty kary umownej stanowi podstawę do rozwiązania przez Koksownię umowy o wykonanie pracy na terenie Koksowni, w związku z którą dopuszczono się naruszenia bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku przyjmuje się, że do rozwiązania umowy o wykonanie



Muech

pracy na terenie Koksowni w związku z którą dopuszczono się naruszenia, doszło z wyłącznej winy Wykonawcy. Zapłaty wszystkich lub którejkolwiek z kary umownych nie wyłącza w żadnym wypadku możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne).

VII. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Informacja dla gości i klientów - ulotka
2. Załącznik nr 2 – Ramowy program szkolenia BHP
3. Załącznik nr 3 – Taryfikator kar
4. Formularz IZ 0003 - F 01 – Oświadczenie.
5. Formularz IZ 0003 - F 02 – Lista osób przeszkolonych

